

Einfamilienwohnhaus in Obernau



Das Gebäude musste gegen die schon bestehende Doppelhaushälfte angebaut werden. Der Keller musste wegen der Grundwasserverhältnisse wasserdicht erstellt werden. Es wurde eine Konstruktion mit allseitiger Folienabdichtung auf Mauerwerk gewählt.





[Nachricht schreiben](#)

[Startseite](#)